

	<u>situation géographique</u>		<u>Inventaire des propositions</u>	
LOTS	<u>Commune</u>	<u>Lieu(x)-dit(s)</u>	<u>N°</u>	<u>OBJET</u>
1	BUSSU	La Couture	BUS35.3	Sens de culture souhaitable
1	BUSSU	La Vallée des Prêtres	BUS35.17	Saignées le long du chemin
1	BUSSU	Le Penvas	BUS35.18	Bassin dans pointe
1	BUSSU	Le Bacquet Pattin	BUS35.20	Plantation d'une haie
1	BUSSU	La Vallée des Prêtres	BUS35.30	Fossé à redent le long du chemin et haie
1	BUSSU	La Petite Vallée	BUS35.36	Fossé existant à recalibrer
1	BUSSU	Au Tourmont	BUS35.44	Recalibrage fossés le long de la D6
1	BUSSU	Aux Carrières	BUS35.45	Rétention dans pointe
1	BUSSU	Aux Carrières	BUS35.46	Saignées le long du chemin
1	BUSSU	Les Cailloux	BUS35.47	Boisement de la pointe
1	BUSSU	Les Cailloux	BUS35.48	Saignées le long de route (partie aval captage)
1	BUSSU	Le Fond des Gueules	BUS36.7	Fossé de chaque côté de la route au point bas
1	BUSSU	Le Fond des Gueules	BUS36.12	Recalibrage des fossés
1	BUSSU	Les Biefs	BUS36.13	Sens de culture souhaitable
1	BUSSU	Les Petits Quinze	BUS36.17	Sens de culture souhaitable
1	BUSSU	La Haute Borne	BUS36.22	Fossés le long du chemin
1	BUSSU	Les Dix Huit	BUS36.23	Sens de culture souhaitable
1	BUSSU	Les Dix Huit	BUS36.25	Recalibrage fossé et fossé le long du chemin
1	BUSSU	La Croix Hangard	BUS36.26	Plantation d'une haie
1	BUSSU	Les Vingt	BUS37.4	Aménagement de fascine
1	BUSSU	Les Vingt	BUS37.5	Plantation d'une haie
1	BUSSU	Les Vingt	BUS37.6	Sens de culture souhaitable
1	BUSSU	Les Vingt	BUS37.8	Plantation d'une haie
1	BUSSU	La Vallée Gaillot	BUS37.24	Recalibrage fossé